



千川上水流路の両岸が極端に低くなっている。この高低差は尾根筋を流れていたことと同時に護岸工事の影響かとも考えられる。

千川流水の終点

王子分水

千川上水分配堰

溜池

長崎分水

谷端川

造兵廠への水路跡

石井三井への水路

豊島区郷土資料館 1966年

「千川上水探訪マップ」 転載

千川上水公園。公園中央部にある囲みは沈澱槽バルブ